



Departamento de Engenharia Química e de Petróleo – UFF  
Disciplina: TEQ102- CONTROLE DE PROCESSOS


# **ESTABILIDADE** **Método critério de Routh-Hurwitz** **Casos Especiais**

*Profª Ninoska Bojorge*

## **ESTABILIDADE MALHA FECHADA**




Regiões de estabilidade no plano complexo das raízes da equação característica



Observação: A mesma equação característica ocorre tanto para as mudanças na carga e no *setpoint* desde o termo  $1 + G_{OL}$ . Assim, se o sistema de malha fechada é estável para perturbações de carga, ele também será estável para mudanças de set-point.

# Contribuições dos polos na resposta malha fechada



## Criterio de Routh-Hurwitz



Ex1) Seja  $G(s) = \frac{2s+1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+5}$  estude sua estabilidade


1º passo:  $D(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5$

2º passo: todos coeficientes de  $D(s)$  são positivos portanto nada pode-se concluir

3º passo: construir arranjo triangular de Routh-Hurwitz (Lembrando...)

$s^n$	$a_0$	$a_2$	$a_4$	$a_6$	...	$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$	$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$	$b_3 = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1}$
$s^{n-1}$	$a_1$	$a_3$	$a_5$	$a_7$	...			
$s^{n-2}$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$b_4$	...	$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}$	$c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$	$c_3 = \frac{b_1 a_7 - a_1 b_4}{b_1}$
$s^{n-3}$	$c_1$	$c_2$	$c_3$	$c_4$	...			
$s^{n-4}$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$		$d_1 = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1}$	$d_2 = \frac{c_1 b_3 - b_1 c_3}{c_1}$	
:	:	:						
$s^2$	$e_1$	$e_2$						
$s^1$	$f_1$							
$s^0$	$g_1$							

## Critério de estabilidade - Exemplo



$$G_p(s)G_v(s)H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_c \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}}{1 + K_c \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}}$$

ou

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_c}{(s+1)(s+2)(s+3) + K_c}$$

Equação Característica:

$$(s+1)(s+2)(s+3) + K_c = 0$$

Pelo método do lugar das raízes

## Critério de estabilidade - Exemplo

Equação Característica:

$$(s+1)(s+2)(s+3) + K_c = 0$$

	$K_c$	$p_1$	$p_2$	$p_3$
	0	-3	-2	-1
	0.23	-3.1	-1.75	-1.15
*	0.39	-3.16	-1.42	-1.42
	1.58	-3.45	-1.28-0.75j	-1.28+0.75j
	6.6	-4.11	-0.95-1.75j	-0.95+1.75j
	26.5	-5.1	-0.45-2.5j	-0.45+2.5j
**	<b>60</b>	-6.0	<b>0-3.32j</b>	<b>0+3.32j</b>
	100	-6.72	0.35-4j	0.35+4j

## CASOS ESPECIAIS CRITÉRIO DE ROUTH

- **1o. Caso)** Nenhum elemento da 1ª coluna é zero → avalia-se a estabilidade pelo resultado do arranjo.
- **2o. Caso)** Existe um zero na 1ª coluna → substitui-se o zero por um valor  $\varepsilon$  (épsilon) e faz-se a análise da estabilidade pelo arranjo.
- **3o. Caso)** Todos os elementos de uma linha são zeros → substitui-se esta linha pelos coeficientes oriundos da derivação da linha anterior e faz-se a análise da estabilidade pelo arranjo.

## CASOS ESPECIAIS CRITÉRIO DE ROUTH

Ex1) Seja  $G(s) = \frac{2s+1}{s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5}$  estude sua estabilidade pelo critério de R-H.

Assim:

$s^4$	1	3	5
$s^3$	2	4	0
$s^2$	$\frac{2 \cdot 3 - 1 \cdot 4}{2} = 1$	$\frac{2 \cdot 5 - 1 \cdot 0}{2} = 5$	
$s^1$	$\frac{6 \cdot 5 - 1}{-6} = 5$		

Neste caso, os elementos da 1ª coluna são:

$s^4$	1
$s^3$	2
$s^2$	1
$s^1$	-6
$s^0$	5

Ocorrem duas mudanças de sinais, um de 1 para -6 e outra de -6 para 5, logo este sistema tem dois pólos de lado direito do plano-s, então o sistema é instável.

## Exercícios


Ex1) Seja  $G(s) = \frac{2s+1}{s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5}$

A fim de verificar, podemos plotar a resposta desta  $G(s)$  para um degrau

```
>> s = tf('s');  
>> num = [ 2 1];  
>> den = [ 1 2 3 4 5];  
>> step (num, den)
```

Se analisamos pelo Lugar das raízes, no Matlab

```
>> G = tf([2 1],[1 2 3 4 5]);  
>> rlocus(G)
```



9

## Casos Especiais

### Caso 2) Linha com primeiro elemento igual a zero

substitua este elemento por um  $\varepsilon > 0$  e prossiga na construção do arranjo. Na análise de estabilidade, faça  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

Ex 2: Indique quantos polos fora do semiplano esquerdo tem o seguinte polinômio:

$$s^5 + 3s^4 + 2s^3 + 6s^2 + 6s + 9$$

Obs:

- ❖ o polinômio atende à condição necessária;
- ❖ no entanto, se analisamos os polos, por exemplo usando o Matlab, obtém-se :

```
Command Window  
File Edit View Web Window Help  
>> roots([1 3 2 6 6 9])  
ans =  
-2.9043  
0.6567 + 1.2881i  
0.6567 - 1.2881i  
-0.7046 + 0.9929i  
-0.7046 - 0.9929i  
>> |  
Ready
```

## Casos Especiais

### Caso 2) Linha com primeiro elemento igual a zero

**Ex 2:** Indique quantos pólos fora do semiplano esquerdo tem o seguinte polinômio:  
 $s^5 + 3s^4 + 2s^3 + 6s^2 + 6s + 9$

o arranjo triangular de Routh assume a forma:

$s^5$	1	2	6
$s^4$	3	6	9
$s^3$	0	3	0
Nova $s^3$	$\epsilon$	3	0
$s^2$	$\frac{6\epsilon - 9}{\epsilon}$	9	0
$s^1$	$3 - \frac{3\epsilon^2}{2\epsilon - 3}$	0	0
$s^0$	9	0	0

❖ Assim, o critério de Routh indica a existência de 2 pólos fora do semiplano esquerdo.

❖ uma outra alternativa aqui é realizar a seguinte mudança de variáveis:

$$z = 1/s$$

e obter o polinômio em  $z$ , seguido da aplicação do critério de Routh

## Casos Especiais

### Caso 3) Linha com todos os elementos iguais a zero

**Ex 3:** Indique quantos polos fora do semiplano esquerdo tem o seguinte polinômio:  
 $s^5 + 5s^4 + 11s^3 + 23s^2 + 28s + 12$

- ✓ repare que o polinômio atende à condição necessária;
- ✓ no entanto, usando o Matlab, obtém-se os seguintes polos:

```
Command Window
File Edit View Web Window Help
>> roots([1 5 11 23 28 12])

ans =

-3.0000
-0.0000 + 2.0000i
-0.0000 - 2.0000i
-1.0000 + 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i

>> |
```

Obs: veja-se a perda de precisão numérica no cálculo ao lado. As raízes do polinômio são efetivamente  $-3$ ,  $+j2$ ,  $-j2$ ,  $-1$  e  $-1$ .

Esta perda de precisão é devida ao processo de quantização numérica empregado pelo computador. Dependendo do algoritmo, este efeito é maior ou menor.

## Casos Especiais



### Caso 3) Linha com todos os elementos iguais a zero

Ex 3: Indique quantos pólos fora do semiplano esquerdo tem o seguinte polinômio:

$$s^5 + 5s^4 + 11s^3 + 23s^2 + 28s + 12$$

o arranjo triangular de Routh assume a forma:

$s^5$	1	11	28
$s^4$	5	23	12
$s^3$	6,4	25,6	
$s^2$	3	12	0
$s^1$	0	0	0
$s^0$			

## Casos Especiais



### Caso 3) Linha com todos os elementos iguais a zero

Ex 3: Indique quantos pólos fora do semiplano esquerdo tem o seguinte polinômio:

$$s^5 + 5s^4 + 11s^3 + 23s^2 + 28s + 12$$

o arranjo triangular de Routh assume a forma:

$s^5$	1	11	28	
$s^4$	5	23	12	
$s^3$	6,4	25,6	0	
$s^2$	3	12	0	$\leftarrow p(s) = 3s^2 + 12$
$s^1$	0	0	0	$\leftarrow$ Linha nula
Nova $s^1$	6	0	0	
$s^0$	12	0	0	$\leftarrow \frac{dp}{ds} = 6s$

## Casos Especiais



### Caso 3) Linha com todos os elementos iguais a zero

**Ex 3:** Indique quantos pólos fora do semiplano esquerdo tem o seguinte polinômio:

$$s^5 + 5s^4 + 11s^3 + 23s^2 + 28s + 12$$

o arranjo triangular de Routh assume a forma:


$s^5$	1	11	28
$s^4$	5	23	12
$s^3$	6,4	25,6	0
$s^2$	3	12	0
$s^1$	0	0	0
Nova $s^1$	6	0	0
$s^0$	12	0	0

- ✓ Assim, o critério de Routh indica a inexistência de polos fora do semiplano esquerdo, embora falta ainda analisar o polinômio  $p(s) = 3s^2 + 12$ .
- ✓ Este polinômio vai apresentar 2 raízes no eixo imaginário,  $+j2$  e  $-j2$ , portanto, na margem do semiplano esquerdo.

## Outras aplicações



**Ex 4:** Determine o intervalo de  $K_c$ , ganho do controlador, para o qual o sistema realimentado seja estável.



solução: A F.T.M.F. é dada por:


$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{K_c \frac{(s+1)}{s(s-1)(s+6)}}{1 + K_c \frac{(s+1)}{s(s-1)(s+6)}} \\
 &= \frac{K_c(s+1)}{s(s-1)(s+6) + K_c(s+1)}
 \end{aligned}$$

Note que não é possível obter os pólos de  $H(s)$  usando a calculadora.



## Outras aplicações

**Ex 4:** Determine o intervalo de  $K_c$ , ganho do controlador, para o qual o sistema realimentado seja estável.



Usando o método de Routh-Hurwitz:

1º passo:  $D(s) = s^3 + 5s^2 + (K_c - 6)s + K_c$

2º passo: Para que todos os coeficientes sejam positivos:

$$K_c - 6 > 0 \rightarrow K_c > 6$$


e

$$K_c > 0$$

$$\Rightarrow K_c > 6 \text{ satisfaz (I)}$$

## Outras aplicações

**Ex 4:** Determine o intervalo de  $K_c$ , ganho do controlador, para o qual o sistema realimentado seja estável.




Usando o método de Routh-Hurwitz:  $D(s) = s^3 + 5s^2 + (K_c - 6)s + K_c$

3º passo:	$s^3$	1	$K_c - 6$
	$s^2$	5	$K_c$
	$s^1$	$\frac{5(K_c - 6) - 1K_c}{5}$	0
	$s$	$K_c$	

## Outras aplicações

**Ex 4:** Determine o intervalo de  $K_c$ , ganho do controlador, para o qual o sistema realimentado seja estável.



Usando o método de Routh-Hurwitz:  $D(s) = s^3 + 5s^2 + (K_c - 6)s + K_c$

4º passo: Para que elementos da 1ª. coluna sejam todos positivos, é necessário que:

$$\frac{5(K_c - 6) - K_c}{5} > 0 \quad \text{e} \quad K_c > 0 \quad (\text{III})$$


$$\Rightarrow 5K_c - 30 - K_c > 0$$

$$\Rightarrow 4K_c - 30 > 0$$

$$\Rightarrow K_c > \frac{30}{4} = 7,5 \quad (\text{II})$$


## Outras aplicações

**Ex 4:** Determine o intervalo de  $K_c$ , ganho do controlador, para o qual o sistema realimentado seja estável.



Usando o método de Routh-Hurwitz:  $D(s) = s^3 + 5s^2 + (K_c - 6)s + K_c$

4º passo:









Logo, para  $K_c > 7,5$  o sistema terá estabilidade absoluta.

Como já foi dito, se tiver um zero (0) na primeira coluna de tabela ou se uma linha for nula, então deve-se usar o caso especial anterior.

**Ex 4:** Determine o intervalo de  $K_c$ , ganho do controlador, para o qual o sistema realimentado seja estável.

**Verificação**



## Outras aplicações

Dada a Equação característica da FTMF, determinar estabilidade

$$1 + K_c \frac{s+1}{s^3 + 0.5s^2 - 0.5s - 0.75} = 0$$

$$1 + K_c \frac{s+1}{s^3 + 0.5s^2 - 0.5s - 0.75} = 0$$

$$s^3 + 0.5s^2 - 0.5s - 0.75 + K_c s + K_c = 0$$

$$s^3 + 0.5s^2 + (K_c - 0.5)s + (K_c - 0.75) = 0$$

Substituir  $s = j\omega$ ,  $K_c = K_{cu}$

$$(j\omega)^3 + 0.5(j\omega)^2 + (K_{cu} - 0.5)j\omega + (K_{cu} - 0.75) = 0$$

$$-j\omega^3 - 0.5\omega^2 + (K_{cu} - 0.5)j\omega + (K_{cu} - 0.75) = 0$$

## Outras aplicações

23

### ● Parte real

$$-0.5\omega^2 + K_{c_u} - 0.75 = 0$$


$$\therefore K_{c_u} = 0.5\omega^2 + 0.75 \Rightarrow (0.5\omega^2 + 0.75 - 0.5)\omega - \omega^3 = 0$$

$$\Rightarrow -0.5\omega^2 + 0.25 = 0$$

$$\Rightarrow \omega_u = \pm\sqrt{2}/2, \quad K_{c_u} = 1$$

### Parte Complexa


$$(K_{c_u} - 0.5)\omega - \omega^3 = 0$$



## Exercício de aplicação

24

**Exercício 5** No seguinte sistema, determinar o valor do ganho, que faz com que o sistema se torne instável Use os seguintes dados: (a)  $\tau_D = 0,25$  min e (b)  $\tau_D = 0,5$  min.



$$\dot{m} = 250 \text{ lb/min}$$

$$\rho = 62.5 \text{ lb/ft}^3$$

$$V_1 = 4 \text{ ft}^3$$

$$V_2 = 5 \text{ ft}^3$$

$$V_3 = 6 \text{ ft}^3$$

$$\hat{C}_p = 1 \text{ Btu/lb}^\circ\text{F}$$

## Exercício de aplicação

25

**Ex 5) ....**

O balanço de energia em torno de cada tanque:

$$\frac{d(\rho V_i \hat{H}_i)}{dt} = \dot{m} \hat{H}_{i-1} - \dot{m} \hat{H}_i + Q_i \Rightarrow \rho V_i \hat{C}_p \frac{dT_i}{dt} = \dot{m} \hat{C}_p (T_{i-1} - T_i) + Q_i$$

Assim, em termos de variáveis de desvio e tomando a T. L obtemos sistemas da forma de 1ª ordem:

$$\bar{T}'_i = \frac{1}{\tau_i s + 1} \bar{T}'_{i-1} + \frac{K_q}{\tau_i s + 1} \bar{Q}'_i$$

onde:  $\tau_i = \frac{\rho V_i}{\dot{m}}$  &  $K_q = \frac{1}{\dot{m} \hat{C}_p}$

$\bar{Q}'_2 = \bar{Q}'_3 = 0$


pois não há aquecedores nesses tanques.

## Exercício de aplicação

26

**Ex 5) ...**

O seguinte diagrama de blocos mostra o sistema de controle de feedback.



onde os parâmetros do sistema será:


$$K_1 = \frac{1}{\dot{m} \hat{C}_p} = \frac{1}{250 \cdot 1} = 0.004 \text{ } ^\circ\text{F}/(\text{Btu}/\text{min})$$

$$\tau_1 = \frac{\rho V_1}{\dot{m}} = \frac{62.5 \cdot 4}{250} = 1.00 \text{ min}$$

$$\tau_2 = \frac{\rho V_2}{\dot{m}} = \frac{62.5 \cdot 5}{250} = 1.25 \text{ min}$$

$$\tau_3 = \frac{\rho V_3}{\dot{m}} = \frac{62.5 \cdot 6}{250} = 1.50 \text{ min}$$

**Ex 5)** O seguinte diagrama de blocos mostra o sistema de controle de feedback.



Logo, a equação característica será:

$$1 + G_c G_f G_1 G_2 G_3 = 1 + K_c (1 + \tau_D s) \frac{K_1}{\tau_1 s + 1} \frac{1}{\tau_2 s + 1} \frac{1}{\tau_3 s + 1}$$

$$= 1 + K_c (1 + \tau_D s) \frac{0.004}{s + 1} \frac{1}{1.25s + 1} \frac{1}{1.50s + 1}$$

$$(s + 1)(1.25s + 1)(1.50s + 1) + 0.004K_c (1 + \tau_D s) = 0$$

$$1.875s^3 + 4.625s^2 + 3.75s + 1 + 0.004\tau_D K_c s + 0.004K_c = 0$$

Continuando...

## Outras aplicações

28

**Ex 5)** ... Assim a equação característica ...

$$1.875s^3 + 4.625s^2 + 3.75s + 1 + 0.004\tau_D K_c s + 0.004K_c = 0$$

Logo, pelo arranjo de Routh:

1	1.875	3.75 + 0.004K <sub>c</sub> τ <sub>D</sub>
2	4.625	1 + 0.004K <sub>c</sub>
3	$\frac{4.625(3.75 + 0.004K_c \tau_D) - 1.875(1 + 0.004K_c)}{4.625}$	
4	$1 + 0.004K_c$	

## Outras aplicações

29

Ex 5) ...

$$\frac{4.625(3.75 + 0.004K_c\tau_D) - 1.875(1 + 0.004K_c)}{4.625}$$

$$= 3.345 + 0.004K_c\tau_D - 0.00162K_c$$

$$3.345 + 0.004K_c\tau_D - 0.00162K_c > 0$$

$$(0.00162 - 0.004\tau_D)K_c < 3.345$$

Assim, para :


$$\tau_D = 0.25, 0.00062K_c < 3.345 \Rightarrow K_c < 5380$$

$$\tau_D = 0.50, -0.00038K_c < 3.345 \Rightarrow K_c > -8800$$

## Outras aplicações

30

Ex 6) Considere o exemplo onde o atuador e dispositivos de medição não têm dinâmicas desprezíveis .



Equação característica:

$$1 + G_c \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s+1} \cdot \frac{10}{10s+1} = 0$$

$$(s+1)^2(10s+1) + 10G_c = 0$$

$$10s^3 + 21s^2 + 12s + 1 + 10G_c = 0$$

## Outras aplicações

31

- Análise critério de Routh – Control P

$$10 \cdot s^3 + 21 \cdot s^2 + 12 \cdot s + (1 + 10K_c) = 0$$

$s^3$	10	12
$s^2$	21	$(1 + 10K_c)$
$s^1$	$12 - \frac{10(1 + 10K_c)}{21}$	0
$s^0$	$1 + 10K_c$	

$$12 - \frac{10(1 + 10K_c)}{21} > 0 \rightarrow K_c < \frac{12 \times 21 - 10}{100} = 2.42$$

$$1 + 10K_c > 0 \rightarrow K_c > -\frac{1}{10}$$

**$0,1 < K_c < 2.42$**

## Outras aplicações

32

Agora, o Análise por Substituição Direta com controle P;

$$s = j\omega \text{ e } K_c = K_{cu}$$

$$-10 \cdot \omega^3 j - 21 \cdot \omega^2 + 12 \cdot \omega j + (1 + 10K_c) = 0$$

$$-10 \cdot \omega_u^3 + 12 \cdot \omega_u = 0$$

$$\omega_u (12 - 10 \cdot \omega_u^2) = 0$$

$$\omega_u^2 = \frac{12}{10}$$

$$\omega_u = 2\sqrt{\frac{3}{10}}$$


$$-21 \cdot \omega_u^2 + (1 + 10K_{cu}) = 0$$

$$K_c = \frac{21 \cdot \omega_u^2 - 1}{10} = \frac{21 \cdot \frac{12}{10} - 1}{10} = 2.42$$


$$K_{cu} = 2.42$$



# Simulando o exemplo anterior no Matlab (pidtune)



mas, quando  $K_c = K_{cu}$ , a resposta é criticamente estável



## Análise critério de Routh – Control P I

$$10 \cdot s^3 + 21 \cdot s^2 + 12 \cdot s + 1 + 10K_c \left( 1 + \frac{1}{\tau_I s} \right) = 0$$

$$10 \cdot s^4 + 21 \cdot s^3 + 12 \cdot s^2 + (1 + 10K_c) s + \frac{10K_c}{\tau_I} = 0$$

$s^4$	10	12	$10K_c/\tau_I$
$s^3$	21	$(1 + 10K_c)$	0
$s^2$	$12 - \frac{10(1 + 10K_c)}{21}$	$\frac{10K_c}{\tau_I}$	
$s^1$	$1 + 10K_c - \frac{21 \frac{10K_c}{\tau_I}}{12 - \frac{10(1 + 10K_c)}{21}}$		
$s^0$	$\frac{10K_c}{\tau_I}$		

A estabilidade estará definida em função dos valores de  $K_c$  e  $\tau_I$